

Raport de inspectie video

Data: 8/6/2015

www.bio-tech.ro

Detalii raport :

Adresa: CONSTANTA
 CONSTANTA
Tel: 0721902102
Fax:
Email: Tehnic@bio-tech.ro
Echipa: COMANESCU IONUT

Detalii client :

Nume Client : S.C. ALSTOM S.R.L.
Ref. Client :
Adresa: STR.CALARASI NR. 514, FETESTI
 FETESTI
Telefon: 0729197462
Email: ALEXA_GR88@YAHOO.COM

Detalii site :


Contact site: ALEXANDRA GROZA
Adresa site: STR. CARPATI
Oras : FETESTI
ZIP/PostCode
Telefon: 0729197462
Email: ALEXA_GR88@YAHOO.COM

Detalii inspectie :

Data :	8/6/2014
Referinta :	Str. Carpati
Use:	
Scop :	Receptie
Starea vremii :	
Diametru conducta:	250mm
Latime conducta :	
Marime conducta :	
Forma conducta:	Circular
Material conducta:	PVC
Directie:	In aval


Observatii

Echipa:	Comanescu Ionut		Data inspectie:	8/6/2014	
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.				
Ref. lucrare:	Str. Carpati				
Adresa site:	STR. CARPATI				
Pornire:	CL190	Sosire:	CL216		
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:			
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm		
Lungime inspectie:	60m				
Material:	PVC	Marime:		Forma:	Circular


Positie	Cod	Descriere:Remarci	Grad	Foto
0m	MH	Plecare din camin, denumire/referinta CL190		 07May_001.JPG
2.25m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_003.JPG
17.62m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_004.JPG
41.02m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_005.JPG
60m	MHF	Sosire in camin, denumire/referinta CL216		 07May_006.JPG

Grafic inspectie

Echipa:	Comanescu Ionut	Data inspectie:	8/6/2014
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.		
Ref. lucrare:	Str. Carpati		
Adresa site:	STR. CARPATI		
Pornire:	CL190	Sosire:	CL216
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:	
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:	60m		
Material:	PVC	Marime:	
		Forma:	Circular



Panta CL190 – CL216



Detalii inspectie :

Data :	8/6/2014
--------	----------

Referinta :	Str. Carpati
-------------	--------------

Use:	
Scop :	Receptie
Starea vremii :	

Diametru conducta:	250mm
--------------------	-------

Latime conducta :	
-------------------	--

Marime conducta :	
-------------------	--



Forma conducta:	Circular
-----------------	----------

Material conducta:	PVC
--------------------	-----

Directie:	In aval
-----------	---------


Observatii

Echipa:	Comanescu Ionut		Data inspectie:	8/6/2014	
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.				
Ref. lucrare:	Str. Carpati				
Adresa site:	STR. CARPATI				
Pornire:	CL216	Sosire:	CL217		
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:			
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm		
Lungime inspectie:	60m				
Material:	PVC	Marime:		Forma:	Circular


Positie	Cod	Descriere:Remarci	Grad	Foto
0m	MH	Plecare din camin, denumire/referinta CL216		 07May_001.JPG
0.78m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_003.JPG
19.32m	JN	Imbinare la ora 1 , diameteru 160mm.		 07May_004.JPG
25.71m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_005.JPG
60m	MHF	Sosire in camin, denumire/referinta CL217		 07May_006.JPG

Grafic inspectie

Echipa:	Comanescu Ionut	Data inspectie:	8/6/2014
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.		
Ref. lucrare:	Str. Carpati		
Adresa site:	STR. CARPATI		
Pornire:	CL216	Sosire:	CL217
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:	
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:	60m		
Material:	PVC	Marime:	
		Forma:	Circular



Panta CL216 – CL217



Detalii inspectie :

Data :	8/6/2014
--------	----------

Referinta :	Str. Carpati
-------------	--------------

Use:	
Scop :	Receptie
Starea vremii :	

Diametru conducta:	250mm
--------------------	-------

Latime conducta :	
-------------------	--

Marime conducta :	
-------------------	--


Forma conducta:	Circular
-----------------	----------

Material conducta:	PVC
--------------------	-----

Directie:	In aval
-----------	---------


Observatii

Echipa:		Comanescu Ionut			
Client inspectie:		S.C. ALSTOM S.R.L.			
Ref. lucrare:		Str. Carpati		Data inspectie:	8/6/2014
Adresa site:		STR. CARPATI			
Pornire:		CL217		Sosire:	CL218
Adancime la plecare :				Adancime la sosire:	
Directie:		In aval		Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:		60m			
Material:	PVC	Marime:		Forma:	Circular


Positie	Cod	Descriere:Remarci	Grad	Foto
0m	MH	Plecare din camin, denumire/referinta CL217		 07May_001.JPG
26.73m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_003.JPG
27.16m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_004.JPG
60m	MHF	Sosire in camin, denumire/referinta CL218		 07May_005.JPG

Grafic inspectie

Echipa:	Comanescu Ionut	Data inspectie:	8/6/2014
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.		
Ref. lucrare:	Str. Carpati		
Adresa site:	STR. CARPATI		
Pornire:	CL217	Sosire:	CL218
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:	
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:	60m		
Material:	PVC	Marime:	
		Forma:	Circular



Panta CL217 – CL218



Detalii inspectie :

Data :	8/6/2014
--------	----------

Referinta :	Str. Carpati
-------------	--------------

Use:	
Scop :	Receptie
Starea vremii :	

Diametru conducta:	250mm
--------------------	-------

Latime conducta :	
-------------------	--

Marime conducta :	
-------------------	--



Forma conducta:	Circular
-----------------	----------

Material conducta:	PVC
--------------------	-----

Directie:	In aval
-----------	---------


Observatii

Echipa:		Comanescu Ionut			
Client inspectie:		S.C. ALSTOM S.R.L.			
Ref. lucrare:		Str. Carpati		Data inspectie:	8/6/2014
Adresa site:		STR. CARPATI			
Pornire:		CS100		Sosire:	CL190
Adancime la plecare :				Adancime la sosire:	
Directie:		In aval		Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:		60m			
Material:	PVC	Marime:		Forma:	Circular


Positie	Cod	Descriere:Remarci	Grad	Foto
0m	MH	Plecare din camin, denumire/referinta CS100		 07May_003.JPG
11.88m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_005.JPG
23.08m	JN	Imbinare la ora 12 , diameteru 160mm.		 07May_006.JPG
60m	MHF	Sosire in camin, denumire/referinta CL190		 07May_007.JPG

Grafic inspectie

Echipa:	Comanescu Ionut	Data inspectie:	8/6/2014
Client inspectie:	S.C. ALSTOM S.R.L.		
Ref. lucrare:	Str. Carpati		
Adresa site:	STR. CARPATI		
Pornire:	CS100	Sosire:	CL190
Adancime la plecare :		Adancime la sosire:	
Directie:	In aval	Inaltime:	250mm
Lungime inspectie:	60m		
Material:	PVC	Marime:	
		Forma:	Circular



Panta CS100 – CL190



Comentarii

1. Nota explicativa la graficul pantei:

- Linia curba reprezinta valorile pantei, masurate pe parcursul inspectiei. Echipamentul poate avea erori de maxim 0.35m pe verticala la o lungime a conductei de 50ml.
- Linia dreapta reprezinta tendinta graficului si aproximeaza panta generala intre cele doua camine.

Glosar

Cod	Descriere
MH	Plecure din camin, denumire/referinta ...
JN	Imbinare la ora ... , diametru ...mm
MHF	Sosire in camin, denumire/referinta ...

BENEFICIAR

PRESTATOR